# 哈里斯 FAX 10kW 调频发射机功放电路分析和维护

吴伯锦1 刘德喜2

(1. 湖北广播电视台随州发射台,湖北 随州 441300; 2. 内蒙古额尔古纳市融媒体中心,内蒙古额尔古纳 022250)

摘 要:本文对哈里斯 Flexiva FAX 10kW 调频发射机原理及功放电路分析,并结合实际工作经验,对该发射机的功放模块出现故障进行分析,认为功放模块电路存在"设计上和焊接工艺缺陷",笔者单位与哈里斯的中国经销商和售后技术人员进行沟通,并将诉求反馈到美国哈里斯公司,得公司到认可,以类似于"汽车召回"的形式对功放模块进行处理。目前发射机工作近一年了,再没有类似故障出现,工作稳定正常。

关键词: 哈里斯(HARRIS); Flexiva FAX 10kW; 功放模块; 电路分析中图分类号: TN934.81文献标识码: A文章编号: 1671-0134(2021)02-111-03DOI: 10.19483/j.cnki.11-4653/n.2021.02.033

本文著录格式: 吴伯锦, 刘德喜. 哈里斯 FAX 10kW 调频发射机功放电路分析和维护 [J]. 中国传媒科技, 2021 (02): 111-113.

#### 1. 概述

Flexiva FAX 系列调频发射机是美国哈里斯公司的新型调频发射机,体积小,重量轻,特别是电源和功放模块体小,便于维护保养,技术指标优良,发射效率高,发射机输出要求冗余量大,工作模式多样,来满足不同广播电视台站工作需求。湖北广播电视台随州发射台于 2013 年10 月购置安装了两部哈里斯 Flexiva FAX 10kW 风冷式调频发射机,工作比较稳定,直到 2018 年春季有一部发射机的两块功放模块突然出现故障,经过检查发现故障出现在同一个地方面,再分析电路图,推导出功放板焊接工艺缺陷,如果不进行处理,以后还会出现类似故障。[1]

### 2. 系统原理

如图 1,正常情况下,射频从激励器 A 输出后进入 到激励器继电器,在双激励器系统中,当激励器 A 的射 频功率低于设定值时,系统控制自动切换到激励器 B, 继电器位于系统接口控制模块中。激励器输出功率推动




图 1 Flexiva FAX 10kW 调频发射机射频方框图

预功放(IPA),经过 IPA 功率放大后,输入到功率分配器,将功率均分到七块功放模块的 14 只功放管的输入端,射频功率经过功放管放大,14 功率合成器将功率合成为 10Kw 输出。激励器继电器与 IPA 中间有个切换控制板,具有 3DB 的隔离度,当检测到 IPA 输出值低于 0.5 V 时,切换控制板负责选择 IPA 内部的另一个功放管工作。IPA 的切换时有两个继电器,一个位于 IPA 的输入端,另一个位于 IPA 的输出端。前后串联方式,当切换时发射机会进入短暂的保护状态,类似于缓冲而不会损坏内部电路。IPA 内的两只功放管只需一只工作,而另一只处于备份状态,通过切换控制两只功放管互为备份。[2]




图 2 功放模块和线路板实物图

#### 3. Flexiva FAX 10kW 调频发射机功放模块

Flexiva FAX 10kW 调频发射机共有八块功能一样的功放模块,可以互换,只是一块作为预功放 (IPA)使用,另外七块作为末级功放使用,如图 2。每一个功放模块内有两只 MRFE6VP61K25H 场效应管,MRFE6VP61K25H 场效应管的特点有输入和输出,允许宽频率范围利用,允许在 1.8 和 600 MHz 之间使用宽频率范围;设备可以使用单端或推挽式配置;最高可达 50 V<sub>DD</sub>,特性范围为 30 V 至 50 V,适用于扩展功率范围;适用于具有适当偏置的线性应用,集成 ESD 保护,具有更大的负栅源电压范围;在调频段 87.5MHz-108 MHz 最大输出峰值功率可达 1100W。每只功放管电路设计输出功率在 800 左右。如图 3 功放模块两只功放管是独立输入和输出的。




图 3 功放模块电路图

图 4 为 MRFE6VP61K25H 场效应管组成的固态功率放大器电路图,本电路为典型的场效应管推挽功率放大器,也是组成大功率放大器的基本单元。MRFE6VP61K25H 场效应管为推挽型对管,要求平衡输入和平衡输出,电路组成:输入匹配网络,由平衡与不平衡转换电路和输入匹配电路组成;推挽功率放大器;输出匹配网络,由平衡与不平衡转换电路和输出匹配电路组成:偏置电路,用来调节功率放大器的工作点,也就是调节功率放大器的工作类别,由于该大功率管是推挽电路设计,每只单管虽然轮流导通,但总的输出应该很接近于正弦波;直流供电电路等组成。[3]




图 4 MRFE6VP61K25H 场效应管组成的功率放大器原理图

图 5, 功率管设计输出功率在 800W 以上, 而 MRFE6VP61K25H 管为对管, 两对管输出功率各在 400W 以上,从电路图分析,功率管输出与平衡与不平衡电路 是通过6只贴片电容耦合相连的,而通过的电流达25A 左右, 6 只 C26、C27、C28、C30、C31、C32 贴片电容 输入端、输出端与线路板焊点小焊接面比较薄, 功率管 高功率大电流通过时,此处容易发热,长时间工作会造 成烧坏线路板的故障。我台在哈里斯发射机工作期间, 突然有两块功放中的一只功率管无输出, 经检查发现一 块功放模块中的一只功率管的 C26、C27、C28、C30、 C31、C32 电容输入端和输出端烧坏,线路板损坏不大; 而另一块功放模块中的一只功率管的 C26、C27、C28、 C30、C31、C32 电容和线路板全部烧坏,无法修复。我 们经过认真分析电路研讨, 认为此电路板设计上和焊接 工艺存在缺陷, 如果电路板不进行处理, 其他的功放模 块还会出现类似故障,将会给我台广播电视安全播出带 来极大的安全隐患,同时会造成大的经济损失。我们认 为电路板存在设计和焊接工艺缺陷的诉求, 及时与哈里 斯公司中国经销商和售后技术人员进行了沟通, 并将我 们的诉求, 反馈到美国哈里斯公司, 得到公司认可, 类 似于"汽车召回"的形式对功放模块进行处理。将一块 烧坏无法修复的功放块进行免费更换,将另一块损坏的 免费进行修复,并将两部发射机所有功放块分批召回处

理,将 C26、C27、C28、C30、C31、C32 电容输入输出端的焊点加厚,与电路板焊接面增大。现在发射机工作近一年了,再没有类似故障出现,工作稳定正常。




图 5 MRFE6VP61K25H 场效应管电路截图

#### 结语

发射机是广播电视无线台站的重要部分,必须做好日常维护工作,例如,定期的清理工作,对温度、电流、电压进行全面的检测,电源和功放要进行必要除尘工作,注重平时保养是使其良好运行的关键。通过这次功率管输出故障分析和处理,希望对广播电视发射台站有哈里斯 FA X发射机的用户和维护工作者有所帮助。

## 参考文献

- [1] 黄海. 小关发射台 HARRIS FAX10kW 调频发射机风速检测故障分析 []]. 电子世界, 2018 (03): 134-135.
- [2] 周锟 哈里斯 Flexiva FAX 调频发射机原理及维护 [J]. 山西电子技术, 2015 (3): 70-72.
- [3] 王毅, 康浔.哈里斯 FA X 10K 调频发射机技术分析 [J]. 西部广播电视, 2014 (1): 149-151.

**作者简介:** 吴伯锦(1967-), 男, 湖北随州, 高级工程, 研究方向: 广电工程。

(责任编辑:胡杨)